




## **LEISTUNGSVERZEICHNIS 400GJ**

BESUCHERSTUHL, VIERFUSS OHNE ARMLEHNEN, STAPELBAR



| OPTIONEN              |   | NUTZEN  |
|-----------------------|---|---|
| RÜCKENLEHNE           | Rückenlehne gepolstert, FCKW-, CKW frei<br>(sortenrein)   | Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte<br>Rückenlehne. Atmungsaktiv.            |
| POLSTERUNG            | Sitz u. Rücken gepolstert, atmungsaktiver<br>Formschaum, FCKW-, CKW frei (sortenrein)<br>Sitz u. Rücken 30 mm.  | Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster,<br>atmungsaktiv. Guter Sitzkomfort. |
| GESTELL               | Vierfuß-Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet<br>schwarz, brillantsilber oder verchromt mit Kunststoff-Gleiter.<br>Belastbar bis 110 kg.  | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung gegen<br>Kratzspuren etc.         |
| SITZTRÄGER            | Formholz, dient gleichzeitig als Polsterträger.   | Stabile Befestigungsbasis für das Gestell.  |
| KUNSTSTOFFTEILE       | Immer schwarz, durchgefärbt. Dadurch "Farbechtheit" auch<br>bei tiefen Kratzern und Schrammen.  | Hohe Strapazierfähigkeit  |
| MATERIALEINSATZ       | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.   | Umweltfreundlich  |
| GARANTIE U. RÜCKNAHME | 2 Jahre Garantie.   |   |
| GLEITER               | Filzgleiter für harte Böden und Kunststoffgleiter für weiche<br>Böden   | Optimaler Stand des Stuhles. Schonung des Bodens.                                   |
| BEZUGSMATERIAL        | Lucia 100% Polyester EN 1021 Teil 1+2,<br>100.000 Scheuertouren.  Bezugsmaterial optional:<br>Kunstleder Amalfi, blau. Kunstleder 13,85% PES, 86,15%<br>PVC, EN1021 Teil 1+2, 75.000 Scheuertouren. | Bei der Gestaltung des Stuhls stehen mehrere Farben zur<br>Verfügung.               |
| NORMEN                | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit (EN 16139).  | Hohe Sicherheit und Komfort.  |